

BEFUND DER HAUPTUNTERSUCHUNG

Alter	1	2	3	4	5
Laufleistung in Tkm	30	46	62	82	93
Ohne Mängel	79,9%	71,3%	70,1%	58,7%	54,4%
Geringe Mängel	13,7%	19,2%	19,3%	25,1%	26,2%
Erhebliche Mängel	6,4%	9,4%	10,6%	16,1%	19,3%

MÄNGELANALYSE
Karosserie/Fahrwerk

Rahmen/Tragende Teile – Korrosion (auch Hilfsrahmen)	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%
Lenkungsspiel	0,7%	1,2%	2,0%	3,6%	5,1%
Vorderachse	0,4%	1,4%	1,8%	3,6%	5,7%
Hinterachse	0,2%	0,5%	0,6%	1,7%	1,7%

Lichtanlage

Beleuchtungsanlage	10,4%	14,2%	15,4%	21,2%	24,3%
Vordere Beleuchtungseinrichtungen	2,0%	2,6%	3,4%	4,8%	5,8%
Hintere Beleuchtungseinrichtungen	5,7%	8,8%	9,4%	13,5%	15,3%
Blinker/Warnblinker	0,8%	0,7%	1,3%	2,1%	3,3%
Umriss-/Spurhalte-/Seitenmarkierungsleuchten	0,8%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%
Rückstrahler – vorn/seitlich/hinten	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%

Bremsanlage

Fußbremse Wirkung	0,2%	0,6%	0,8%	1,3%	1,8%
Betriebsbremsanlage – vorn	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%
Betriebsbremsanlage – hinten	0,1%	0,4%	0,5%	0,9%	1,3%
Bremsventile/Bremskraftregler – Funktion/Einstellung	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Bremstrommeln/Bremsscheiben	0,8%	1,9%	3,2%	4,2%	5,1%
Bremsleitungen	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Bremsschläuche	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,6%

Antriebsstrang

Motor/Antrieb	2,5%	2,0%	2,2%	3,3%	4,1%
Motormanagement / Abgasreinigungssystem	0,7%	0,8%	1,0%	1,6%	1,8%
Kraftstoff-/Gasanlage-Leitung/Tank	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%
Auspuffanlage	0,2%	0,3%	0,5%	1,1%	1,4%

Sicht

Spiegel/Scheiben/Sonnenblende	1,9%	2,6%	2,3%	3,0%	3,2%
-------------------------------	------	------	------	------	------