

7,5 - 18 TONNEN**BEFUND DER HAUPTUNTERSUCHUNG**

Alter	1	2	3	4	5
Laufleistung in Tkm	34	55	107	117	188
Ohne Mängel	77,3%	69,5%	60,7%	59,0%	53,3%
Geringe Mängel	17,2%	21,1%	26,6%	26,8%	29,7%
Erhebliche Mängel	5,5%	9,3%	12,6%	14,2%	16,9%

MÄNGELANALYSE**Karosserie/Fahrwerk**

Rahmen/Tragende Teile – Korrosion (auch Hilfsrahmen)	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Lenkungsspiel	0,4%	1,2%	2,9%	3,1%	4,1%
Vorderachse	0,5%	1,2%	2,4%	2,5%	4,1%
Hinterachse	0,3%	0,5%	1,1%	1,2%	1,9%

Lichtanlage

Beleuchtungsanlage	10,0%	14,7%	20,0%	21,4%	23,9%
Vordere Beleuchtungseinrichtungen	2,4%	3,7%	6,0%	5,5%	6,5%
Hintere Beleuchtungseinrichtungen	5,2%	8,0%	9,1%	11,3%	11,7%
Blinker/Warnblinker	1,7%	3,0%	5,7%	5,3%	7,2%
Umriss-/Spurhalte-/Seitenmarkierungsleuchten	5,7%	6,3%	8,8%	8,3%	10,2%
Rückstrahler – vorn/seitlich/hinten	0,7%	1,2%	1,4%	2,0%	1,4%

Bremsanlage

Fußbremse Wirkung	0,3%	0,5%	0,8%	0,8%	1,5%
Betriebsbremsanlage – vorn	0,0%	0,2%	0,3%	0,2%	0,5%
Betriebsbremsanlage – hinten	0,3%	0,3%	0,5%	0,4%	1,0%
Bremsventile/Bremskraftregler – Funktion/Einstellung	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%
Bremstrommeln/Bremsscheiben	0,2%	0,4%	1,2%	1,4%	2,2%
Bremsleitungen	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%
Bremsschläuche	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%

Antriebsstrang

Motor/Antrieb	1,3%	1,6%	2,3%	2,8%	4,0%
Motormanagement / Abgasreinigungssystem	0,6%	0,8%	1,0%	0,6%	0,8%
Kraftstoff-/Gasanlage-Leitung/Tank	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%	0,4%
Auspuffanlage	0,8%	0,7%	1,4%	1,8%	3,9%

Sicht

Spiegel/Scheiben/Sonnenblende	1,3%	2,1%	2,8%	2,8%	3,9%
-------------------------------	------	------	------	------	------