

GESAMTSTATISTIK NUTZFAHRZEUGE

BEFUND DER HAUPTUNTERSUCHUNG

Alter	1	2	3	4	5
Laufleistung in Tkm	58	69*	154	135*	221
Ohne Mängel	75,6%	67,8%	60,4%	55,6%	49,0%
Geringe Mängel	18,1%	21,5%	26,4%	27,4%	31,1%
Erhebliche Mängel	6,3%	10,6%	13,1%	16,9%	19,7%

MÄNGELANALYSE

Karosserie/Fahrwerk

Rahmen/Tragende Teile – Korrosion (auch Hilfsrahmen)	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Lenkungsspiel	0,6%	1,5%	2,6%	3,6%	4,7%
Vorderachse	0,5%	1,4%	2,0%	3,4%	4,5%
Hinterachse	0,5%	0,8%	1,6%	2,3%	3,2%

Lichtanlage

Beleuchtungsanlage	11,4%	15,3%	19,1%	22,3%	25,2%
Vordere Beleuchtungseinrichtungen	2,5%	3,1%	5,2%	5,6%	7,0%
Hintere Beleuchtungseinrichtungen	6,3%	9,0%	10,2%	13,2%	13,9%
Blinker/Warnblinker	1,4%	1,5%	3,3%	3,2%	5,3%
Umriss-/Spurhalte-/Seitenmarkierungsleuchten	4,6%	3,0%	6,6%	4,1%	7,4%
Rückstrahler – vorn/seitlich/hinten	0,5%	0,6%	0,8%	0,8%	1,0%

Bremsanlage

Fußbremse Wirkung	0,3%	0,6%	1,0%	1,4%	2,0%
Betriebsbremsanlage – vorn	0,1%	0,2%	0,4%	0,4%	0,5%
Betriebsbremsanlage – hinten	0,2%	0,4%	0,6%	0,9%	1,5%
Bremsventile/Bremskraftregler – Funktion/Einstellung	0,1%	0,1%	0,4%	0,2%	0,6%
Bremstrommeln/Bremsscheiben	0,4%	1,8%	2,7%	4,0%	4,3%
Bremsleitungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%
Bremsschläuche	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%

Antriebsstrang

Motor/Antrieb	2,3%	2,4%	3,2%	3,9%	5,6%
Motormanagement / Abgasreinigungssystem	0,7%	1,2%	1,3%	1,6%	1,3%
Kraftstoff-/Gasanlage-Leitung/Tank	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
Abgasanlage	0,4%	0,4%	0,9%	1,3%	2,8%

Sicht

Spiegel/Scheiben/Sonnenblende	1,8%	2,9%	3,6%	3,6%	4,2%
-------------------------------	------	------	------	------	------

* Laufleistungsabweichung durch unterschiedliche Prüfintervalle bis 3,5 und über 3,5 Tonnen