

BEFUND DER HAUPTUNTERSUCHUNG

Alter	1	2	3	4	5
Laufleistung in Tkm	35	64	89	113	141
Ohne Mängel	71,0%	62,4%	56,1%	49,9%	43,3%
Geringe Mängel	20,6%	24,6%	28,5%	30,3%	33,7%
Erhebliche Mängel	8,3%	13,0%	15,4%	19,7%	22,9%

MÄNGELANALYSE

Karosserie/Fahrwerk

Rahmen/Tragende Teile – Korrosion (auch Hilfsrahmen)	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Lenkungsspiel	0,5%	1,8%	2,0%	3,3%	3,3%
Vorderachse	0,6%	1,8%	2,9%	4,4%	6,3%
Hinterachse	0,7%	1,5%	2,5%	3,7%	5,3%

Lichtanlage

Beleuchtungsanlage	13,9%	17,6%	21,9%	25,6%	30,1%
Vordere Beleuchtungseinrichtungen	2,4%	3,2%	4,7%	5,9%	7,5%
Hintere Beleuchtungseinrichtungen	7,0%	9,9%	11,1%	14,4%	15,5%
Blinker/Warnblinker	2,5%	2,6%	4,8%	5,0%	8,6%
Umriss-/Spurhalte-/Seitenmarkierungsleuchten	5,8%	5,6%	9,0%	7,3%	10,5%
Rückstrahler – vorn/seitlich/hinten	0,4%	0,8%	0,9%	1,0%	0,9%

Bremsanlage

Fußbremse Wirkung	0,3%	0,7%	1,3%	1,7%	2,1%
Betriebsbremsanlage – vorn	0,1%	0,3%	0,6%	0,7%	0,8%
Betriebsbremsanlage – hinten	0,2%	0,4%	0,7%	0,9%	1,4%
Bremsventile/Bremskraftregler – Funktion/Einstellung	0,1%	0,0%	0,2%	0,3%	1,0%
Bremstrommeln/Bremsscheiben	0,6%	2,7%	3,8%	5,1%	5,5%
Bremsleitungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%
Bremsschläuche	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%	0,6%

Antriebsstrang

Motor/Antrieb	3,4%	3,5%	3,4%	4,7%	5,9%
Motormanagement / Abgasreinigungssystem	1,3%	1,9%	1,9%	2,1%	1,3%
Kraftstoff-/Gasanlage-Leitung/Tank	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%
Auspuffanlage	0,5%	0,6%	1,2%	1,6%	3,4%

Sicht

Spiegel/Scheiben/Sonnenblende	2,1%	3,8%	3,7%	4,4%	4,3%
-------------------------------	------	------	------	------	------